



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός  
Οργανισμός  
Παροχής  
Υπηρεσιών  
Υγείας

[www.eopyy.gov.gr](http://www.eopyy.gov.gr)

**ΜΑΡΟΥΣΙ : 10.05.2019**

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ.ΜΑΝΙΑΤΗ

ΤΗΛ. : 210-8110988

FAX : 210-8110985

TAX. Δ/ΝΣΗ : Απ. Παύλου 12

T.K.: 151 23, Μαρούσι

**ΘΕΜΑ: «Τεχνική περιγραφή για οριζόντια περσιδωτά προπετάσματα αλουμινίου (VENETIAN BLINDS) σε περίπτωση αντικατάστασης».**

Τα προπετάσματα αλουμινίου που είναι αναγκαίο να προμηθευτεί ο ΕΟΠΥΥ για την αντικατάσταση ήδη υπαρχόντων κατεστραμμένων περσιδων, περιγράφονται παρακάτω.

Οι περσιδες θα είναι έγχρωμες ηλεκτροστατικής βαφής, σχεδίου και απόχρωσης όμοια με τα υπάρχοντα (PEARL SILVER), θα έχουν πλάτος 25 mm, και θα συνοδεύονται με όλα τα εξαρτήματα αναρτήσεως, χειρισμού και λειτουργίας τους πλήρως τοποθετημένα.

Η στήριξη των προπετασμάτων θα γίνει με κατάλληλο αλλά και ασφαλή τρόπο επί των κουφωμάτων αλουμινίου, και σε τέτοια θέση σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας ώστε να μην παρεμποδίζεται ο χειρισμός των περσιδων στις διάφορες θέσεις σκίασης, το άνοιγμα-κλείσιμο των κουφωμάτων και ο χειρισμός των κλιθροπομόλων τους, προκαλώντας την καταστροφή των προπετασμάτων.

Η τοποθέτησή τους σε σειρά μπροστά στις τζαμαρίες και τα παράθυρα πρέπει να γίνεται σε τμήματα διαστάσεων ανάλογων με αυτές του κουφώματος και όχι μονοκόμματα (κυρίως στα ανοιγόμενα). Η τοποθέτηση αυτή επιβάλλει τα ξεχωριστά προπετάσματα να απέχουν μεταξύ τους τόσο ώστε το δημιουργούμενο διάκενο να μην επιτρέπει την είσοδο του ήλιου σε οποιαδήποτε θέση του, ή την οπτική επαφή μεταξύ των χώρων που απομονώνει.

Η κίνησή τους θα γίνεται μέσω ειδικού μηχανισμού εμπορίου ο οποίος τοποθετείται στο άνω μέρος του κουφώματος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την τοποθέτηση των προπετασμάτων μπροστά στα ανοιγόμενα υαλοστάσια αλουμινίου που λειτουργούν με μηχανισμό τριών θέσεων (άνοιγμα- ανάκλιση- κλείσιμο). Στην περίπτωση αυτή δεξιά και αριστερά της διαδρομής τους τα άκρα των περσιδων θα

κινούνται περαστά σε πλαστικοποιημένο συρμάτινο οδηγό ο οποίος σταθεροποιείται τεντωμένος σε ειδικά εξαρτήματα στο κάτω μέρος του κουφώματος, εξασφαλίζοντας έτσι την παράλληλη κίνηση του σκιαδίου με το τζαμιλίκι σε οποιαδήποτε θέση του (άνοιγμα, ή ανάκληση, ή κλείσιμο) χωρίς να καταστρέφεται το προπέτασμα.

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**10/05/2019**

**Σ.ΜΑΝΙΑΤΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ.**

Α/Α	ΟΡΟΦΟΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ						
				Νέες περσίδες (ΠΧΥ)	Μπαστούνι	Κορδόνια	Ντίζες	Αλλαγή μηχανισμού/ πάνωκάτω	Αλλαγή μηχανισμού/ στρίψιμο	
		ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12								
	-1		Δεν υπάρχουν περσίδες							
				4Χ1,12Χ0,80						
				4Χ1,13Χ0,80						

Α/Α	ΟΡΟΦΟΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ					
				Αντικατάσταση περσίδας (ΠΧΥ)	Μπαστούνι	Κορδόνια	Ντιζες	Αλλαγή μηχανισμού/πάνωκάτω	Αλλαγή μηχανισμού/στρίψιμο
	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12	ΙΣΟΓΕΙΟ 111	Δεν ανεβαίνει, ούτε κατεβαίνει, ούτε στρίβει					1	1
		ΙΣΟΓΕΙΟ 112	Κατεστραμμένη περσίδα στο δεξί παράθυρο		Νέα 0,99X1,44				1
		ΙΣΟΓΕΙΟ 113	Στο ανοιγόμενο αριστερά της Δ/ντριας δεν στρίβουν τα φύλλα/Πίσω από την κολόνα μηχανισμός χαλασμένος					1	1
		ΙΣΟΓΕΙΟ 114	Σπασμένο μπαστούνι πίσω από γραμματέα		1				
		ΙΣΟΓΕΙΟ 118	Στο γραφείο προισταμένου λείπουν τα μπαστούνια κι ο μηχανισμός στη δεξιά περσίδα δεν δουλεύει.		3			1	
		ΙΣΟΓΕΙΟ 117	Πίσω από τον προιστάμενο στο ανοιγόμενο μηχανισμός προβληματικός					1	
		ΙΣΟΓΕΙΟ 129	Στο 2ο από αριστερά παράθυρο δεν σταθεροποιείται					1	
		ΙΣΟΓΕΙΟ 127α	Λείπουν 2 μπαστούνια/ Η 3η από δεξιά δεν σταθεροποιείται /στο ανοιγόμενο αριστερά στραβές ντιζες		2			2	1
		ΙΣΟΓΕΙΟ 127	Κατεστραμμένη περσίδα στο δεξί παράθυρο	Νέα 1,65X1,60					
		ΙΣΟΓΕΙΟ 128	Περσίδα χωρίς ντιζες στο ανοιγόμενο(να μπει αλλού)	1,126X1,44					
		ΙΣΟΓΕΙΟ 126	Αλλαγή περσίδας έξω από γραφ. Προισταμένου(ούτε ντιζες ούτε μπαστούνι υπάρχει)	1,00X1,44					
		ΙΣΟΓΕΙΟ 126	Αλλαγή περσίδας έξω από γραφ. Προισταμένου(ούτε ντιζες ούτε μπαστούνι υπάρχει)	1,10X1,44					
		ΙΣΟΓΕΙΟ 126	Αλλαγή περσίδας έξω από γραφ. Προισταμένου(ούτε ντιζες ούτε μπαστούνι υπάρχει)	1,10X1,44					
		ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΚΙΣΕ-ΠΡΩΤ.	Στο ανοιγόμενο στο γραφείο προισταμένου δεν υπάρχει ντιζα					1	
		ΙΣΟΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	Νέα περσίδα στο ανοιγόμενο/αριστερό παράθυρο δε στεκεται δεν έχει μπαστούνι	1,16X1,42 με ντιζες	1			1	
		ΙΣΟΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	Αλλαγή στο ανοιγόμενο της προισταμένης (01)	1,16X1,41 με ντιζες					
		ΙΣΟΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	δεν στρίβει (02)						1
		ΙΣΟΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	δεν έχουν μπαστούνι (03), (06) & (08)		3				
		ΙΣΟΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	Αλλαγή (07)	1,24X1,41					

Α/Α	ΟΡΟΦΟΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ					
				Αντικατάσταση περσίδας (ΠΧΥ)	Μπαστούνι	Κορδόνια	Ντίζες	Αλλαγή μηχανισμού/πάνωκάτω	Αλλαγή μηχανισμού/στρίψιμο
	1ος	Φ1	Λείπει 1 μπαστούνι	1					
	1ος	Φ3α	Κεντρική περσίδα δεν σταθεροποιείται /λείπει μπαστούνι και κορδόνια	1	1			1	
	1ος	Φ5	Κεντρική περσίδα (ανοιγόμενο) δεν σταθεροποιείται					1	
	1ος	Φ8	Αριστερή περσίδα δεν σταθεροποιείται					1	
	1ος	A2	Αριστερά κομμένη ντίζα				1		
	1ος	A4	Δεξιά περσίδα δεν σταθεροποιείται					1	
	1ος	A7	Ανοιγόμενο κομμένη ντίζα				1		
	1ος	A8	Ανοιγόμενο δεν σταθεροποιείται/ το άλλο λείπει	0,87X1,38				1	
	1ος	A9	Κορδόνια κοντά σε τρεις περσίδες αριστερα/λείπει και μπαστούνι	1	1				
	1ος	A14	Στην αίθουσα συσκέψεων η μεγάλη περσίδα δε σταθεροποιείται/γραφείο προισταμένου αριστερή και κεντρική δεν σταθεροποιούνται					3	
	1ος	A16	Αλλαγή κεντρικής περσίδας/Αριστερή δε σταθεροποιείται/Λείπουν δύο μπαστούνια	1				1	
	1ος	A18	Περσίδες πόρτας δεν στρίβουν/στο γραφείο προισταμένου δεν σταθεροποιούνται και οι δύο					2	1

Α/Α	ΟΡΟΦΟΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ						
				Αντικατάσταση περσίδας (ΠΧΥ)	Μπαστούνι	Κορδόνια	Ντίζες	Αλλαγή μηχανισμού/πάνωκάτω	Αλλαγή μηχανισμού/μηχανισμού/στρίψιμο	
	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12									
	2ος	B2	1η δεξιά αντικατάσταση/λείπουν 2 μπαστούνια/ γρ. προισταμένης αριστερή δεν σταθεροποιείται	1,19X1,38	2			1		
	2ος	B3	1η δεξιά ανοιγόμενη δεν έχει ντίζα				1			
	2ος	B4	1η δεξιά στο ανοιγόμενο δεν ανεβοκατεβαίνει					1		
	2ος	B5	γραφ. Προισταμένου 1η δεξιά & 2η δεξιά κολλάει/ενιαίος χώρος 2η αριστερά κολλάει και 5η αριστερά λείπει η ντίζα/6η αριστερά χαλασμένη	1,20X1,38			1	3		
	2ος	B6/B7	γραφ. Προισταμένου κολλάνε κι οι δύο και δεν έχουν κορδόνια/περσίδα αριστερά από τον αρμό κολλάει και δεν έχει μπαστούνι		1	2		3		
	2ος	B8	Αλλαγή και οι τρεις περσίδες (και κόντυμα)	0,84X1,35X3						
	2ος	B9	δίπλα στο γωνιακό παράθυρο δεν στηρίζεται καλά					1		
	2ος	B11	αριστερή δεν σταθεροποιείται					1		
	2ος	B12	1η από αριστερά (πίσω) δεν σταθεροποιείται/γρ. προισταμένου στο ανοιγόμενο κολλάει					2		

Α/Α	ΟΡΟΦΟΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ						
				Αντικατάσταση περσίδας (ΠΧΥ)	Μπαστούνι	Κορδόνια	Ντίζες	Αλλαγή μηχανισμού/πάνωκάτω	Αλλαγή μηχανισμού/στρίψιμο	
	3ος	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12								
	3ος	Γ4	2η δεξιά αλλαγή και λείπει κι ένα μπαστούνι	1,18X1,35	1					
	3ος	Γ6	3η και 4η από αριστερά κολάνε					2		
	3ος	Γ7	1η από δεξιά αντικατάσταση/3η μηχανισμός πάνω κάτω και στρίψιμο	0,98X2,15 & 0,94X2,15				1	1	1
	3ος	Γ8	4η από αριστερά δεν στρίβει και είπει και μπαστούνι		1					1
	3ος	Γ13	1η αριστερά δεν στρίβει & λείπει το μπαστούνι/4η αντικατάσταση /5η δε σταθεροποιείται/8η & 10η αντικατάσταση	0,89X1,60/ 2X0,85X1,35	1					1

Α/Α	ΟΡΟΦΟΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ						
				Αντικατάσταση περσίδας (ΠΧΥ)	Μπαστούνι	Κορδόνια	Ντίζες	Αλλαγή μηχανισμού/πάνωκάτω	Αλλαγή μηχανισμού/στρίψιμο	
	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12									
	4ος	Δ4	1η από δεξιά δεν σταθεροποιείται / να αντικαταστήσουμε την κοντή περσίδα (0,83Χ1,35) με νέα	1,04Χ1,35				1		
	4ος	Δ6	η δεξιά δεν σταθεροποιείται και δεν έχει μπαστούνι		1			1		
	4ος	Δ8	η δεξιά δεν σταθεροποιείται, η αριστερά δεν έχει μπαστούνι και ντίζες		1			1		
	4ος	Δ14/Δ15	1η αριστερά δεν στρίβει/4η λείπει μπαστούνι/γραφείο προισταμένου δεν έχει ντίζες		1			1		1

Α/Α	ΟΡΟΦΟΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ					
				Αντικατάσταση περσίδας (ΠΧΥ)	Μπαστούνι	Κορδόνια	Ντίζες	Αλλαγή μηχανισμού/πάνωκάτω	Αλλαγή μηχανισμού/στρίψιμο
		ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12							
	5ος	Ε1 γραμματεία	3η και 5η από δεξιά (ανοιγόμενες) έχουν φύγει οι ντίζες/2η από αριστερά κολλάει ο μηχανισμός				2	1	
	5ος	Ε3 πρόεδρος	ανοιγόμενο παράθυρο αριστερά από γραφείο έχουν σκουριάσει τα στηρίγματα από τις ντίζες						
	5ος	Ε4 σύμβουλοι	1η δεξιά βίδωμα στην ντίζα						
	5ος	Ε5 σύμβουλοι	λείπουν ντίζες στο ανοιγόμενο				1		
	5ος	wc	αντικατάσταση δύο περσίδες	1,12X1,50					

ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΕΔΥΦΚΑ		ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ							
Α/Α	ΟΡΟΦΟΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ	Αντικατάσταση περσίδας (ΠΧΥ)	Μπαστούνι	Κορδόνια	Ντίζες	Αλλαγή μηχανισμού/πάνωκάτω	Αλλαγή μηχανισμού/στριψίμο
	7ος	702	αριστερή περσίδα χαλασμένη	0,90Χ2,35					
	7ος	704	χαλασμένες και οι δύο	1,50Χ2,35 & 1,66Χ2,35					
	7ος	705	η δεξιά περσίδα δεν ανεβοκατεβαίνει εύκολα					1	

ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΥΚΗΣ		ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ							
Α/Α	ΟΡΟΦΟΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ	Αντικατάσταση περσίδας (ΠΧΥ)	Μπαστούνι	Κορδόνια	Ντίζες	Αλλαγή μηχανισμού/πάνωκάτω	Αλλαγή μηχανισμού/στριψίμο
	2ος	Τμ. Νοσηλείων Εξωτερικού	Χαλασμένος μηχανισμός ρολοκουρτίνας					1	