



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 14 / 01 /2020
Αριθ. Πρωτ. ΔΑ5Α/103/27



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για επέκταση συστήματος συναγερμού.

Η Δ/ση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, την επισκευή και επέκταση συστήματος συναγερμού στο κτήριο του ΕΟΠΥΥ επί της οδού Απ. Παύλου 12, Μαρούσι.

Η ως άνω επισκευή και επέκταση συστήματος συναγερμού θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/2016) και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση της σχετικής προμήθειας και τοποθέτησης ανέρχεται στο ποσό των # 700,00 €# μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά .

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός δεκαπέντε ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, από το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών του ΕΟΠΥΥ.

Πληρωμή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)

Η πληρωμή της αξίας της εν λόγω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής καλής εκτέλεσης εργασιών και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12,

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Κατόπιν τούτου καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t1@eopyy.gov.gr ή με fax στο 2108110985 έως 17/01/2020. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, μέσω fax ή email. Για διευκρινήσεις σχετικά με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές επέκτασης συστήματος συναγερμού, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα **210-8110987-988 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο d3@eopyy.gov.gr**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΨΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«Επισκευή και επέκταση συστήματος συναγερμού στο κτίριο του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι (Απ. Παύλου 12)».

ΚΤΙΡΙΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ

1. Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών που αφορούσαν την επέκταση του κεντρικού φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ στο κτίριο της Απ. Παύλου 12, απαιτείται η επέκταση του συστήματος συναγερμού του κτιρίου, που περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση 2 πρόσθετων ανιχνευτών κίνησης (radar) διπλής τεχνολογίας (infrared + microwave), τύπου **ORTEX CDX-DAM**, με εμβέλεια κάλυψης 15 μ (οριζόντια) που θα αλληλοκαλύπτουν ο ένας τον άλλο και ολόκληρο το εύρος του χώρου της επέκτασης, με δυνατότητα ρύθμισης κατάστασης σε λειτουργία AND/OR. Οι ανιχνευτές κίνησης θα έχουν γωνία κάλυψης 85 μοιρών, προστασία tamper και antimasking, ρύθμιση της συχνότητας υπερύθρων, αντιστάθμιση θερμοκρασίας, διπλή αγωγήμη θωράκιση του πυροηλεκτρικού στοιχείου και το επίπεδο ασφάλειας θα είναι GRADE 3. Επίσης την προμήθεια και τοποθέτηση 2 πρόσθετων επαφών ελέγχου ανοιγμάτων θυρών, τις απαραίτητες καλωδιώσεις και πλαστικά κανάλια καθώς και τον επαναπρογραμματισμό του συστήματος με βάση την νέα εγκατάσταση (νέες ζώνες). Σημειώνεται ότι για μείωση του κόστους, μπορεί να τοποθετηθούν ανιχνευτές κίνησης με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αλλά με εμβέλεια κάλυψης 12 μ, δεδομένου ότι η καλυπτόμενη με αλληλοεπικάλυψη απόσταση, δεν υπερβαίνει τα 8-9 μ (ανάλογα με την πιθανή θέση).

2. Οι ζώνες Νο19 στην δεξιά πτέρυγα του ισογείου και Νο21 στην δεξιά πτέρυγα του 1ου ορόφου βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω ασυνέχειας της καλωδίωσής τους και απαιτείται η αποκατάστασή τους.

3. Υπάρχουν τέσσερις κατεστραμμένες μαγνητικές επαφές στο επίπεδο του ισογείου και ειδικότερα μία στο γραφείο I18 και τρεις στον ευρύτερο χώρο της διεκπεραίωσης δίπλα από το φαρμακείο και απαιτείται η αντικατάστασή τους.

4. Επίσης για λόγους ασφαλείας απαιτείται η εγκατάσταση τριών επιπλέον μαγνητικών επαφών σε ισάριθμα παράθυρα τα οποία βρίσκονται άνωθεν της ράμπας των αυτοκινήτων στην δεξιά πτέρυγα του κτηρίου στο επίπεδο του ισογείου και η εγκατάσταση τεσσάρων νέων μαγνητικών επαφών σε τέσσερα παράθυρα των γραφείων εξωσωματικής γονιμοποίησης στο 1ο υπόγειο του κτιρίου, με ανάλογη επέκταση των γειτονικών ζωνών.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου, επέκτασης και επισκευής του συναγερμού θα πρέπει να εκτελεσθούν από εξειδικευμένο τεχνικό ανάλογων συστημάτων.

Το κόστος των ανωτέρω θα περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση των ανωτέρω εξαρτημάτων, της απαιτούμενης καλωδίωσης, των καναλιών (όπου απαιτείται), των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, τις δοκιμές και την παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

α/α

Βαλαβάνης Νικόλαος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ